


# Accent RB



TIPO DE VEHICULO	ACCENT RB SDN 1.4 6M/T GL 2AB	ACCENT RB SDN 1.6 CRDI 6M/T GL 2AB AC DIESEL	ACCENT RB SDN 1.4 6M/T GL 2AB AC	ACCENT RB SDN 1.4 6M/T GL 2AB AC ABS	ACCENT RB SDN 1.4 6M/T GL 2AB AC ABS LL
Motor / Potencia	1.400/99 Hp a 6.000 Rpm		1.600/122 Hp a 6.300 Rpm		1.400/99 Hp a 6.000 Rpm
Transmisión / N° de velocidades	Mecánico / 6				
Neumáticos	175/70 R14				195/50 R16
Largo / Ancho / Alto (mm)	4.370 / 1.700 / 1.457				
Peso bruto vehicular (kg)	1.560	1.650	1.560		
Capacidad maletero (L)	389				
<b>SEGURIDAD</b>					
Air bag	2AB	2AB	2AB	2AB	2AB
Frenos ABS + EBD	-	-	-	•	•
Carrocería de deformación programada	•	•	•	•	•
Seguro para niños en puertas traseras	•	•	•	•	•
Volante colapsable	•	•	•	•	•
<b>EQUIPAMIENTO</b>					
Aire acondicionado	-	•	•	•	•
Alarma	•	•	•	•	•
Pack Eléctrico (Alzavidrios eléctricos / Cierre central de puertas / Espejos exteriores eléctricos)	•	•	•	•	•
Apertura remota maleta	•	•	•	•	•
Asientos traseros abatibles (60/40)	-	•	•	•	•
Bluetooth / Manos Libres	•	•	•	•	•
Cámara de Retroceso	•	•	•	•	•
Cierre Centralizado de puertas	•	•	•	•	•
Control audio al volante	•	•	•	•	•
Dirección asistida eléctricamente	•	•	•	•	•
Guardafangos	-	•	•	•	•
Llantas de aleación	-	-	-	-	•
Neblineros	-	•	•	-	•
Radio Touch 7" Apple CarPlay & AndroidAuto + AUX + USB	•	•	•	•	•
Tacómetro	•	•	•	•	•
Volante regulable en altura	•	•	•	•	•
<b>OTROS</b>					
Distancia entre ejes (mm)	2.570				
Estanque de combustible (L)	43				
Frenos delanteros	Discos Ventilados				
Frenos traseros	Discos	Tambor	Discos		
N° de pasajeros	5				
N° de puertas	4				
N° de válvulas	16V				
Suspensión delantera	Mc Pherson				
Suspensión trasera	Eje de Torsión				
Tipo de combustible	Gasolina	Diesel	Gasolina		
Torque máximo (Kgm / Rpm)	13,6/4.000	26,5/1.900	13,6/4.000		

**Garantía:** 60 meses (5 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.

**NOTA:** Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.